



**GRANDVAUX**  
**MAISON BUTTIN-DE-LOES**

**Maître d'ouvrage**  
Bernard Rufi

**Architecte**  
Hans Niederhauser, Lutry

Création d'un plancher pour une affectation de salle de réunion sur un plafond existant polychromé.

Transformation dans les sous-sols en vue d'un aménagement sanitaire pour le caveau.

Installation d'un ascenseur extérieur.

Année : 2014



**LAUSANNE**  
**CATHEDRALE**

**Maître d'ouvrage**  
Patrimoine Vaud

**Architecte**  
Christophe Amsler,  
Lausanne

Rénovation, renforcement :

Tour Lanterne, Rose, Tourelles d'escaliers latérales, Beffroi, Arcs-Boutants, Tour Nord, Portail peint.

Stratégie d'entretien.

Suivi des mouvements et dilatations des structures.

Création de 2 plateformes pour l'utilisation de la grange par l'exploitant.

Année : 1992 - 2015.



**LAUSANNE**  
**AULA DE L'EPFL**

**Maître d'ouvrage**  
Etat de Vaud

**Architecte**  
O. Rochat Architectes  
Sàrl, Lausanne.

Etude parasismique de l'ouvrage et renforcement des piliers intérieurs.

Assainissement de l'étanchéité de toiture et renforcement de la coque.

Année : 2019 - 2024



**LAUSANNE**  
**HEP – BÂTIMENT**  
**ATELIER HYDRAULIQUE**

**Maître d'ouvrage**  
Etat de Vaud

**Architecte**  
Ivan Kolecek, Lausanne

Réhabilitation du bâtiment.

Transformation des halles d'essai en auditorioes.

Année : 2017 – en cours



**AVENCHES**  
**AMPHITHEATRE**

**Maître d'ouvrage**  
Etat de Vaud

**Architecte**  
Mondada Frigerio Dupraz  
Architectes, Lausanne

Assainissement complet du site.

Année : 2021 - 2028



**CAUX**  
**ANCIEN PALACE**

**Maître d'ouvrage**  
Ecole Hôtelière

**Architecte**  
Service immobilier de  
l'école

Diverses études de transformations  
d'auditoires, de cabines de traduction et  
d'assainissement de bâtiments annexes.

Etude et réalisation d'une nouvelle salle de  
conférences dans le volume des cuisines par  
l'adjonction d'un nouveau plancher, les  
cuisines étant conservées.

Année : 2002 – 2003



**BULLE**  
**COUVENT PART-DIEU**

**Maître d'ouvrage**  
Propriétaires privés

**Architecte**  
Béatrice Clavel - Pully

Renforcement d'une paroi de la chapelle par  
injection de coulis dans l'épaisseur du mur  
disloqué.

Assainissement de la charpente de la  
chapelle et du bâtiment principal du  
couvent.

Année : 2003